

Kemencehőmérő használati utasítás

Kedves Felhasználó!

Köszönjük, hogy a Biterm hőmérőt választotta. Ahhoz, hogy hőmérője minél tovább kiszolgálja Önt sütés/főzés közben, javasoljuk, a használat során a következőket vegye figyelembe:

- A hőmérő egyetlen részét se érje nyílt láng
- Csak a tűz leégése után helyezze a hőmérőt a kemencében kialakított mérőhelyre
- A fejrészt ne helyezze a kemencébe
- A téli időszakban ne hagyja kültéren a mérőeszközt

Mivel az épített kemencék nem légkeverésesek, ezért azokban a sütőtér minden pontján más-más hőmérsékleti érték mérhető. Így Önnek ki kell majd tapasztalnia, hogy a hőmérő által mért hőmérsékleti érték valójában az étel közelében mennyit is jelent. Néhány tanács az elhelyezést illetően:

- Ha a kemence falán keresztüli furatba kerül a hőmérő, akkor min. 10cm-rel nyúljon be a sütőtérbe
- Érdemes védőcsövet beépíteni, ami megvédi és megvezeti a hőmérőt.
- A benyúló szár vége minél közelebb legyen a mérni kívánt területhez, de ne zavarja az étel ki- és behelyezését. Ebben segíthet, ha a védőcsövet a megfelelő méretűre vágja.

Ha bármilyen kérdése felmerülne a termékkel kapcsolatban, kérem keressen.

Sok örömet kívánunk a kemencében sütés/főzés minden percéhez.

Üdvözlettel:
Biterm.hu