

Használati útmutató



Aneng® Multiméter mérőkábel készlet – univerzális mérővezeték, piros/szürke

Köszönjük, hogy az Aneng® multiméter mérőkábel készletet választotta!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a biztonságos és megfelelő működés érdekében.

1. A csomag tartalma

- 1 × Piros mérőkábel
- 1 × Szürke mérőkábel

2. Termékleírás

Az Aneng® univerzális multiméter mérőkábel készlet különböző elektromos mérési feladatokhoz használható.

Kompatibilis a legtöbb szabványos multiméterrel és mérőműszerrel.

Alkalmas például:

Feszültségméréshez

Ellenállásméréshez

Folytonosságvizsgálathoz

Elektronikai és villamossági munkákhoz

3. Műszaki adatok

Tulajdonság Adat

Kábel hossza 108 cm

Maximális mérési sebesség max. 1 sec

Maximális mérhető feszültség 1000V

Frekvencia 50Hz / 60Hz

Mérőfej átmérő 1.9 mm

Mérőfej hosszúság 15 mm

Szín piros / szürke

4. Használat

4.1 Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a mérőkábeleket a multiméter megfelelő bemeneteibe.

A piros kábel általában a pozitív (+), a szürke vagy fekete kábel a negatív (-) csatlakozóba kerül.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozás stabil legyen.

4.2 Mérési folyamat

Állítsa be a multiméteren a megfelelő mérési módot.

Érintse a mérőfejeket a mérendő pontokhoz.

Olvassa le az eredményt a multiméter kijelzőjén.

5. Biztonsági figyelmeztetések

A termék használata előtt ellenőrizze a kábelek sértetlenségét.

Ne használja sérült szigeteléssel rendelkező mérővezetékét.

A maximális megengedett feszültség: 1000V.

Nedves kézzel ne használja a készüléket.

A mérőfejek fém részét mérés közben ne érintse meg.

Gyermekektől távol tartandó.

Kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas.

6. Tisztítás és tárolás

Használat után száraz ruhával tisztítsa meg.

Ne használjon agresszív tisztítószeret.

Tárolja száraz, pormentes helyen.

Kerülje a kábelek erős hajlítását vagy megtörését.

7. Hibakeresés

Probléma Lehetőséges ok Megoldás

Nincs mérési eredmény Rossz csatlakozás Ellenőrizze a kábeleket

Pontatlan mérés Sérült mérőfej Cserélje ki a vezetékét

Instabil kijelzés Laza érintkezés Csatlakoztassa újra

8. Hulladékkezelés

A terméket az elektronikai hulladékokra vonatkozó helyi előírások szerint kezelje.

Ne dobja háztartási hulladék közé.