VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Gránit mosogatókhoz

Termékek minősége: I. osztály
Importőr/Forgalmazó: Operis Kft. 6640. Csongrád, Szent Rókus tér 2/B
Származás: EU


HASZNÁLATI UTASITÁS GRÁNIT MOSOGATÓKHOZ

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Napi tisztításnál, csekély szennyeződések eltávolításához elég tiszta víz és egy háztartási szivacs. Ajánlott mindig szárazra törölni a tálat, hogy a vízkő lerakódását megelőzzük. Komolyabb szennyeződések eltávolításához használjon mosogatószert. Erős szennyeződés és vízkő eltávolításához meleg ecetet, vagy vízkőoldószert öntsön a mosogatótálba és hagyja néhány percig hatni, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra. Időnként étolajjal vagy oliva olajjal törölje át a felületét és hagyja beszívódni. Ne használjon klór tartalmú tisztítótszert (pl. Hypo), mert az megmarhatja a mosogató felületét.


Szerelési útmutató

1.




Vágja ki a munkalapot!


2. A tartós, rugalmas tömítőanyagot vigye fel a kivágás felületére! Kő- és gránitmunkalapokhoz kizárólag semleges kötőanyagú egészségügyi szilikonokat használjon! Egyéb munkalapokhoz választhatók ecetsavas, alkoholos vagy semleges kötőanyagú szilikonok is!



3. **Illessze be a mosogatót a kivágásba!**




4.



A csavarokat csak annyira húzza meg, hogy a mosogató síkban elfeküdjön a munkalap felső oldalán.

5.



A rögzítő elemeket kereszt irányban húzza meg! Ne húzza meg a szükségesnél nagyobb mértékben a rögzítő elemeket! Ne használjon tengelykapcsoló (kuplung) nélküli villamos vagy levegő működtetésű behajtót!

A mosogatótál beépítésének folyamatát az ábrák szemléltetik. A mosogatókhoz megfelelő számú rögzítő karmokat mellékelünk, melyek elegendőek a tökéletes rögzítéshez. A rögzítő karmok csavarjait tilos erősen meghúzni!

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Gránit mosogatókhoz

Termékek minősége: I. osztály
Importőr/Forgalmazó: Operis Kft. 6640. Csongrád, Szent Rókus tér 2/B
Származás: EU


HASZNÁLATI UTASITÁS GRÁNIT MOSOGATÓKHOZ

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Napi tisztításnál, csekély szennyeződések eltávolításához elég tiszta víz és egy háztartási szivacs. Ajánlott mindig szárazra törölni a tálat, hogy a vízkő lerakódását megelőzzük. Komolyabb szennyeződések eltávolításához használjon mosogatószert. Erős szennyeződés és vízkő eltávolításához meleg ecetet, vagy vízkőoldószert öntsön a mosogatótálba és hagyja néhány percig hatni, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.


Szerelési útmutató

1.




Vágja ki a munkalapot!


2. A tartós, rugalmas tömítőanyagot vigye fel a kivágás felületére! Kő- és gránitmunkalapokhoz kizárólag semleges kötőanyagú egészségügyi szilikonokat használjon! Egyéb munkalapokhoz választhatók ecetsavas, alkoholos vagy semleges kötőanyagú szilikonok is!



3. **Illessze be a mosogatót a kivágásba!**




4.



A csavarokat csak annyira húzza meg, hogy a mosogató síkban elfeküdjön a munkalap felső oldalán.

5.



A rögzítő elemeket kereszt irányban húzza meg! Ne húzza meg a szükségesnél nagyobb mértékben a rögzítő elemeket! Ne használjon tengelykapcsoló (kuplung) nélküli villamos vagy levegő működtetésű behajtót!

A mosogatótál beépítésének folyamatát az ábrák szemléltetik. A mosogatókhoz megfelelő számú rögzítő karmokat mellékelünk, melyek elegendőek a tökéletes rögzítéshez. A rögzítő karmok csavarjait tilos erősen meghúzni!